

Olay: FENS 2100 Biyoloji Araştırma Laboratuvarı VI – Kesik Yaralanması

Tarih: 14/01/2026

Kategori: Kesik Yaralanması

Laboratuvar Güvenliği İletişim: Çiğdem Aksu, cigdem.aksu@sabanciuniv.edu, fenslabsafety@sabanciuniv.edu

Olay:

Laboratuvar lavabosu içerisindeki kırık cam nedeniyle meydana gelen kesik yaralanması.

Açıklama

Deney tamamlandıktan sonra plastik bir pipet ucu lavaboya düşmüştür. Öğrenci, lavabo içerisinde bulunan şeffaf kırık cam parçalarının farkında olmadan pipet parçasını eliyle almaya çalışmıştır. Lavabo içerisindeki deterjan köpükleri kırık camları kısmen örttüğü için cam parçaları fark edilmemiştir. Köpükle kaplı kırık cam ile temas sonucu öğrencinin parmağında kesik meydana gelmiştir.

Bulgular

Kırık cam lavabo içerisinde fark edilmeden kalmıştır.

Temas öncesinde lavabo kontrol edilmemiştir.

Şeffaf cam görünmeyen bir tehlike oluşturmuştur.

Çıkarılan Dersler

Kırık camlar sıvılar veya deterjan köpükleri altında gizlenebilir ve kolaylıkla gözden kaçabilir.

Önceden kontrol edilmeden lavaboların içine el sokulmamalıdır.

Paylaşımlı laboratuvarlarda tüm kullanıcılar arasında açık iletişim kurulmalıdır.

Uygun temizlik uygulamaları ve KKD kullanımı yaralanma risklerini önemli ölçüde azaltır.

Önleyici Tedbirler

Lavaboları ve tezgâhları temas etmeden önce dikkatlice kontrol edin.

Kırık camları uzaklaştırmak için uygun ekipmanlar (süpürge ve faraş) kullanın.

Kırık camları ayrılmış cam atık kaplarına atın.

Özellikle ortak laboratuvarlarda, cam kırılması durumunda tüm kullanıcıları derhal bilgilendirin.

Kırık cam kaynaklı kimyasal dökülmelerde dökülme kitlerini kullanın.

Gerekli durumlarda çift lateks eldiven dahil uygun KKD kullanın.

Laboratuvar güvenliği ve düzen kurallarına her zaman uyun.

Ek Kaynak

[Laboratory Safety | Faculty of Engineering and Natural Sciences.](#)

